


طریقه نصب Driver پروگرمر USB

دستگاه را به پورت USB متصل کنید. یک مولودی مبتنی بر وصل شدن پروگرمر به سیستم شما اجرا می شود. مانند شکل زیر:




سپس یک پنجره مطابق شکل زیر باز می شود که برای نصب درایور آن می باشد:




در صورتیکه این پنجره باز نشود این مراحل رو طی کنید:

روی **MY COMPUTER** راست کلیک کرده و گزینه **PROPERTIES** رو انتخاب کنید و از گزینه **HARDWARE** گزینه **MANAGER DEVICE** رو انتخاب کنید:



سپس پنجره ای مطابق شکل زیر باز می شود:




بر روی گزینه USBASP راست کلیک کرده و گزینه UPDATE DRIVER.. را انتخاب کنید تا پنجره مطابق شکل زیر باز می شود:

سپس گزینه install from a list or specific location را انتخاب کنید و بر روی NEXT کلیک کنید.




در مرحله بعد پنجره ایی مطابق شکل زیر باز می شود که در آن باید مسیر پوشه

Windows Driver که درون **CD** قرار دارد و حاوی فایل های درایور میباشد را مشخص کنید:



اگر مراحل رو درست پشت سر گذاشته باشید به صورت اتوماتیک درایور نصب می شود:



در مرحله آخر اگه روند نصب درست انجام شده باشد با پنجره زیر روبرو میشوید:

